



MANUAL DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD PLATAFORMA ELECTRICA GENIE GS 2646

FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL EQUIPO

NORMAS DE SEGURIDAD

La máquina no está aislada eléctricamente, manténganse a una distancia segura de las líneas eléctricas. Aléjese de la máquina si ésta entra en contacto con líneas eléctricas activas. No utilice la máquina si hay tormentas o relámpagos. No utilice la máquina como conexión a tierra para soldar.

RIESGO DE VOLCADO:

No debe superar la capacidad y dimensiones máximas que admite la plataforma:

Plataforma replegada	1000 lbs	454 kgs
Plataforma extendida	750 lbs	340 kgs
Solo extensión	250 lbs	113 kgs
No. Máximo de ocupantes		2 personas

- No eleve la plataforma si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada
- No utilice la alarma de inclinación como indicador de nivelación. La alarma de inclinación solo suena cuando la máquina se encuentra en una pendiente.
- Si la alarma de inclinación suena:
 - Baje la plataforma. Sitúe la máquina en una superficie firme y nivelada. Extreme las precauciones si suena cuando el equipo está elevado.
- No conduzca a más de 7 km por hora con la plataforma elevada.
- No usar con viento fuerte, si eleva la plataforma con fuertes vientos corre riesgo de perder la estabilidad.
- No conducir la plataforma elevada por terrenos irregulares ni inestables.
- No utilice ningún objeto situado fuera de la plataforma como punto de apoyo.
- No coloque ni enganche cargas fijas ni sobresalientes a ninguna parte de la máquina.
- No coloque escaleras ni andamios en la plataforma ni los apoye en ninguna parte del equipo.
- No utilice la máquina en vehículos o superficies móviles o en movimiento.
- Asegúrese que todos los neumáticos estén en buen estado.
- No utilice la máquina como grúa.
- No reemplace las baterías

RIESGO DE CAIDAS

- Los ocupantes deberán llevar un cinturón o arnés de seguridad y cumplir con las normas de seguridad gubernamentales.
- No se sienta o suba a los barandales de la plataforma,
- No baje de la plataforma cuando este elevada
- Antes de poner en funcionamiento la plataforma enganche la cadena de entrada a la canastilla y asegúrese de cerrar correctamente la puerta

RIESGO DE COLISION

- Durante el manejo del equipo tenga en cuenta sus puntos visuales ciegos
- Al mover la maquina, tenga en cuenta la posición extendida de la plataforma
- Antes de soltar los frenos, la máquina deberá estar en una superficie nivelada
- Compruebe que el área de trabajo no tenga obstáculos elevados y tres factores de peligro
- No baje la plataforma mientras haya alguna persona en la zona debajo de ella.

RIESGO DE APLASTAMIENTO

- Mantenga las manos y demás partes del cuerpo alejadas de las tijeras
- Mantenga una distancia segura entre el operario, la maquina y los objetos fijos.

PELIGRO DE DAÑAR LOS COMPONENTES

No utilice la máquina como conexión a tierra para soldar

No utilice la máquina en lugares peligrosos o en sitios donde pueda haber partículas o gases explosivos o inflamables.

No utilice la maquina si existe alguna fuga de aire o de aceite, estas fugas son peligrosas y pueden causar serias quemaduras.

Evite tocar las baterías estas tienen ácido altamente corrosivo

Evite la presencia de chispas, llamas o cigarrillos cerca de las baterías.

CUALQUIER REPORTE DE FALLAS COMUNICARSE A LOS
TELEFONOS

36 27 13 20, 36 27 13 37

Y SUSPENDER INMEDIATAMENTE EL USO DEL EQUIPO.

FAVOR DE NO TRATAR DE HACER REPARACIONES POR SU CUENTA
CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO LE GENERARÁ UN COSTO.