QUALITY INSPECTION SUMMARY




Customer Name/Nombre del Cliente
Autoliv Safety Technology
Contact / Contacto:
Maritza Rodriguez
E-mail / Correo Electronico:
lourdes.machado@autoliv.com
maritza.rodriguez@autoliv.com

Problem Description / Descripcion del Problema:
BTS 1031 IMA GMT300 Material Identification 02/10/2012
ManPower Required / Personal Requerido:
1 inspectors / 1 sup
Work Order / Orden de Trabajo:

Item	Inspection Period Periodo de Inspeccion	Part Number No. de parte	QTY Audited Cantidad Auditada	QTY Approved Cantidad Aprobada	QTY Rejected Cantidad Rechazada	% of Rejection % de Rechazo	LOT LOTE
1	BTS 1031 2/10/2012	95490341	975	975	0	0%	
			975	975	0	0%	

Percentaje Rejected	Percentaje Approved
0%	100%



maritza.rodriguez@autoliv.com 3:55 PM (15 hours ago)

to me, AMS-Casas_Depo., Fredi.Martinez, aaron.nunez, juana.serrano, lourdes.machado

Hola Alan, buenas tardes

Podrias ayudarme porfavor a colocar punto amarillo en pieza y Caja , para este # de parte :

95490341/6162158T1B Destino : GM IMA (Inventario en casas 975)

Podrias Confirmarme si tienen disponible puntos amarillos, porfavor.





Cualquier duda me puedes contactar en el Radio de Juanita ,

Muchas Gracias, Saludos !!!